

致理技術學院103學年度總務處

第6次處務會報紀錄

時 間：103年12月15日（星期一）15時30分

地 點：總務長辦公室

主 席：傅總務長學舜

出席人員：詳如簽到表

記錄：蘇建勳

壹、各單位工作報告：

一、事務組：

- （一）校長指示中庭花園要種不一樣的花種，待下學期再種不一樣的新花種，並連同忠孝樓一樓的花種一同換新。
- （二）本週三召開環安衛會議，目前正就會議議程及內容作最後確認。
- （三）明日（103.12.16）教育部智慧財產權訪視，本組全力配合相關支援工作。
- （四）校園緊急按鈕通報系統，廠商已先行整體規劃系統的配置，俟完成規劃後，再向學校提報報價。

二、營繕組、保管組：

- （一）環安衛中心既已成立，是否需檢討釐清環安衛相關作業單位的責任歸屬問題。
- （二）部分老師研究室的調整，目前正協調規劃中。
- （三）健華新村管委會及新宿舍附近鄰居，反映新宿舍頂樓的水塔打水馬達噪音過大，影響居家安寧。目前已規劃裝設降低噪音裝置。

三、出納組：

- （一）台灣銀行已來校更新及安裝與該銀行網路連線轉帳系統的軟體，並測試執行轉帳作業系統。
- （二）會計室學雜費相關業務移交至本組承辦，目前正簽辦中，本組

已先行做好人員業務調整。

四、文書組：

(一) 已辦理完成本校 104 年發文代字及文號一覽表公告。

貳、討論決議事項：

一、因應週日（103.12.14）本校綜合大樓電梯故障，造成校外人員受困電梯內之緊急危安事件。擬定相關改進作法如下：

- (一) 爾後電梯故障，警衛通報電梯公司流程，須先確認有無人員受困並通報之，不可僅通報其「電梯故障」。
- (二) 爾後電梯故障人員受困事件，警衛除通報電梯公司外，須同時報請消防隊協助支援。
- (三) 綜合大樓電梯內之監視器，因與電梯門控馬達共用電源，以致電梯故障時，連同電梯內之監視器亦失效。請監視器維護廠商，就監視器所使用的電源，做全面檢測與清查，盡量使用獨立用電來源，並做成紀錄。
- (四) 綜合大樓使用頻率高電梯故障頻率亦較高，請電梯維護公司加強磨耗品部分的更換，不要等到壞了再換。
- (五) 電梯內的對外通聯電話，請電話維護廠商需配與內線號碼，並可直接撥入通話；另警衛室須有各電梯內分機的號碼，以因應電梯內之突發狀況。警衛室及校安中心之電話機請更換可顯示來電號碼之話機。
- (六) 電梯內除對外通聯電話機外，規劃裝設獨立之內外對講機，可就近聯繫電梯內外狀況。

參、散會